

平成25年11月28日 相談事業所

相談事業所の耐力壁です。  
筋違が連続して、人が並んで支えあっているようです。  
真ん中の金属の部分は制振用の部材で、揺れを抑える働きをします。



平成25年11月28日 作業所

作業所は屋根の工事中です。  
ほぼ外形が現われてきました。

平成25年11月28日 ケアホーム2

金属板の外壁の工事中です。  
縦縞によってすっきり引き締まって見えます。  
瓦色ですが、光の加減でやさしい色合いに見えます。

